

Kostenschätzung

Vorinspektion Anschlüsse	6.500,00 €
Auswertung Entwurfsunterlagen	7.500,00 €
Tiefbau	2.000,00 €
Schachtsanierung 19 Schächte	47.000,00 €
Haltungssanierung 10 Haltungen 308m	177.500,00 €
Materialprüfung Schlauchliner	6.000,00 €
Abnahmeinspektion	4.500,00 €
Baunebenkosten	50.000,00 €
Gesamt	301.000,00 €